



Rumori tipo ronzi provenienti dalla trasmissione

Fabbricante: Opel

Modelli: Astra H
Zafira B

Anno di costruzione:
2005-

Motori: Z17DTH
Z17DTL
Z19DTL
Z19DT
Z19DTH
Z19DTJ

N. OE: 24459603
(smorzatore vibrazioni)




Figura 1: Smorzatore vibrazioni montato

Nei veicoli sopraelencati, a regimi del motore compresi tra 1.700 giri/min e 1.900 giri/min, possono verificarsi rumori tipo ronzi nell'area della trasmissione.

Questi rumori sono probabilmente riconducibili a una linea di risonanza irregolare del gruppo della trasmissione.

Per questo motivo, presso il costruttore veicolo è stato introdotto progressivamente in produzione uno smorzatore vibrazioni. Ne risulta che non tutti i veicoli della serie siano dotati di questo componente.

Per questo, quando si rileva il rumore è necessario verificare sempre la presenza di uno smorzatore vibrazioni nel corpo dell'asse anteriore (**Figura 1**)!

Sui veicoli sprovvisti di smorzatore vibrazioni è possibile montare il componente con n. OE 24459603 (**Figura 2**) in un secondo momento.



Figura 2: Smorzatore vibrazioni

Sebbene, nonostante il provvedimento, dovessero continuare a manifestarsi rumori, sarà necessario individuarne la causa. Prima di procedere alla sostituzione del volano a doppia massa è indispensabile eseguire una verifica approfondita!

Nota:

Ulteriori informazioni sul volano a doppia massa sono riportate nel manuale Luk „Volano a doppia massa“.



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 10.2011

LuK 0032

Con riserva di modifiche tecniche

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

