

## Installazione ECC After Market

Iniziare con l' estrarre l'autoradio;

Sbloccare il gruppo comandi Clima;



Scollegare i due morsetti (Nero/Blu)

Collegare i due morsetti (N/B) al gruppo comandi Clima ECC



Accendere il quadro strumenti;

Per prima cosa sul display GID, compariranno i dati del clima, (funzionante, ma non è ancora correttamente configurato), infatti girando il contatto chiave, i dati del clima spariranno).




Il modo corretto, è soltanto uno, quello di fare (*Programma ECU*).  
Collegare il Tech2 alla presa diagnosi sotto il freno a mano;


Avviarlo, entrare in  
F0: Diagnostica:



inserire i dati della ns auto (anno-modello)



Entrare in F4: Carrozzeria;




Cercare la voce n°12/19 ECC/SAC



## F5: Programmazione



## F0: Programma ECU




Per primo ci chiederà

1) Progr. Config. Can-Bus vel. Media

2) ECC->Presente






### 3) Configurazione Versione

Ho cambiato le voci:

seniore qualità aria -> Presente

Allarme antifurto->Presente


Tipo Compressore ->CON frizione



3) Programmazione numero telaio ->inserire il numero del vostro telaio.

4) Tarare motorini passo-passo (non vi preoccupate che il tech2 fa tutto da solo).

5) inserire il code index, (il mio era 7 errato, ho inserito il 5 che era l'unico accettato).




Fine 1a Parte.

## 2a Parte (ora il display).

Entrare nel menù

F0: Diagnostica

F5: Sistema audio e intrattenimento




DIS (Info display TID,BID,GID,CID)




F5: Programmazione

F5 Progr. Configurazione versione



Tra le varie voci bisogna attivare la 8/13:

ECC (climatizzatore ele ->Presente).



## Fine

Dovrebbe essere tutto OK.

Se compare solo il riquadro senza numeri,



fare un reset centraline staccando la batteria per circa 1 min).


Fatemi sapere.

Questi sono i risultati:

-PRIMA-



-DOPO-







P.S.

Per chi volesse una grafica diversa sul proprio GID è possibile impostare quella de CID con le cartelle;

F0: Diagnostica

F5: Sistema audio e intarttenimento

DIS (Info dispaly TID,BID,GID,CID)

F5: Programmazione

F5 Progr. Configurazione versione

variare la voce EHU (Cuffia Radio) modificare la cd30 – cd30mp3, con la cd70-dvd90.



La radio funziona allo stesso modo, varia soltanto il menù.  
Io preferisco quello della cd30mp3.



Questi sono i comandi Clima Automatico:

ECC

SAC

Fonte



Codici Part Number:



Retro Comune:



Documento prodotto da Gennyx per tutti gli utenti del forum [WWW.ASTRAHCLUB.IT](http://WWW.ASTRAHCLUB.IT)  
Documento non sottoposto a copyright, si prega solo di non modificare senza autorizzazione.